



GEMEINDE  
**STEUERBERG**  
VERSTECKTES PARADIES IM HERZEN KÄRNTENS



Zugestellt durch Österreichische Post

9560 Feldkirchen, Steuerberg 40

Tel.: 0 42 71 /22 21

E-Mail: [steuerberg@ktn.gde.at](mailto:steuerberg@ktn.gde.at)

[www.steuerberg.at](http://www.steuerberg.at)



# POOL-BEFÜLLEN

## Unsere Wasserversorgung im „Dauerstress“



In den vergangenen Jahren mussten wir immer wieder feststellen, dass die Befüllung der Pools ohne Zustimmung der Gemeinde bzw. des Wassermeisters erfolgte.

Die Zustimmung bzw. das Verwenden von Subzählern hat neben der Abrechnung der gebrauchten Wassermenge auch den Grund, dass der Druck im Leitungsnetz nicht zu stark abfällt.

Leider verstoßen immer wieder Eigentümer von Pools gegen diese Auflagen und nehmen ungefragt Wasser aus dem Grundversorgungsnetz. Mehrere Wasserrohrbrüche zeigen uns, wie unsachgemäß und sorglos mit Allgemeingut umgegangen wird. Die Folge der Sorglosigkeit sind Luft in den Leitungen, Druckabfall und große Probleme für höhergelegene Versorgungsbereiche. Nach einiger Zeit gesellen sich noch „Luftschläge“ dazu, die zum Bersten unserer Leitungen führen.

### Die Entnahme von Wasser über den Hydranten ist keinesfalls erlaubt!

Sollten Sie Ihren **Pool füllen** wollen, so **wenden Sie sich bitte an uns**. Schäden treffen immer alle Wasserbezieher:innen. Ein Wasserrohrbruch kostet mindestens € 7.000,-. Kosten, die wieder an Sie alle weitergegeben werden müssen!

Bürgermeister  
**Werner Egger**



Befüllung des Pools über  
den Hydranten verboten



Bei größeren Pools  
Subzähler installieren lassen



Kontakt mit der Gemeinde  
Steuerberg aufnehmen!